

Senkronizatör Odasında Test Görünümü Penceresi


Kategory	**tester**
Bölüm	**AMT Senkronizatör Modülü**
Dil	**Türkçe**
Oluşturuldu	**2026-11-04**




Şekil 1




Şekil 2




Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5




Şekil 6

	State		System 2					Response		
	Assessment	ΔV	V	Δf	f	ΔPhi	Phi	Nom.	Act.	User Comment
1	Passed	1.400 V	111.4 V	16.10 mHz	50.02 Hz	0.00 °	0.00 °	Tripping	217.2 ms	
▶2	Not Tested	2.276 V	112.3 V	115.9 mHz	50.12 Hz	0.00 °	0.00 °	Non-Tripping		


Şekil 7



Şekil 8




Şekil 9







Şekil 11




Şekil 12




Şekil 13




Şekil 14



Şekil 15



Şekil 16



Şekil 17